SHN GALVA

SHN GALVA	LxH	200x100	300x100 200x150	400x100 200x200	300x150	500x100	600x100 400x150 300x200	700x100
Q	A_{eff}	0.0088	0.0144	0.0200	0.0228	0.0256	0.0311	0.0367
25	V_k	0.78	0.50					
	$X_{0,25}$	0.60	0.46					
	P_s	0.26	0.11					
	Lw(A)	<20	<20					
50	V_k	1.57	1.01	0.74	0.65			
	$X_{0,25}$	1.20	0.93	0.78	0.72			
	P_s	1.04	0.43	0.23	0.18			
	Lw(A)	<20	<20	<20	<20			
75	V_k	2.35	1.51	1.11	0.98	0.88	0.73	
	$X_{0,25}$	1.80	1.39	1.17	1.09	1.03	0.93	
	P_s	2.33	0.96	0.52	0.41	0.33	0.22	
	Lw(A)	<20	<20	<20	<20	<20	<20	
100	V_k	3.14	2.02	1.49	1.30	1.18	0.97	0.83
	$X_{0,25}$	2.40	1.86	1.57	1.44	1.38	1.24	1.14
	P_s	4.16	1.72	0.93	0.71	0.59	0.40	0.29
	Lw(A)	22	<20	<20	<20	<20	<20	<20
125	V_k	3.92	2.52	1.86	1.63	1.47	1.22	1.04
	$X_{0,25}$	3.00	2.32	1.96	1.81	1.72	1.56	1.43
	P_s	6.48	2.68	1.46	1.12	0.91	0.63	0.46
	Lw(A)	26	<20	<20	<20	<20	<20	<20
150	V_k	4.70	3.02	2.23	1.96	1.76	1.46	1.25
	$X_{0,25}$	3.60	2.78	2.35	2.18	2.06	1.87	1.72
	P_s	9.32	3.85	2.10	1.62	1.30	0.90	0.66
	Lw(A)	30	20	<20	<20	<20	<20	<20
200	V_k	6.27	4.03	2.97	2.61	2.35	1.95	1.66
	$X_{0,25}$	4.80	3.71	3.13	2.90	2.75	2.49	2.29
	P_s	16.58	6.85	3.72	2.87	2.33	1.63	1.62
	Lw(A)	35	25	22	<20	<20	<20	<20
250	V_k	7.84	5.04	3.71	3.26	2.94	2.43	2.08
	$X_{0,25}$	6.00	4.64	3.91	3.62	3.44	3.11	2.87
	P_s	25.92	10.71	5.81	4.48	3.65	2.49	1.82
	Lw(A)	41	31	26	21	<20	<20	<20
300	V_k	9.41	6.05	4.46	3.91	3.53	2.92	2.49
	$X_{0,25}$	7.20	6.99	4.70	4.34	4.13	3.73	3.43
	P_s	37.35	15.44	8.39	6.45	5.26	3.60	2.61
	Lw(A)	45	35	31	26	23	21	<20

2040 Budaörs Gyár utca 2.
BITEP Ipari park
info@cairox.hu
+36 23 44 41 33

SHN GALVA	LxH	200x100	300x100 200x150	400x100 200x200	300x150	500x100	600x100 400x150 300x200	700x100
Q	A_{eff}	0.0088	0.0144	0.0200	0.0228	0.0256	0.0311	0.0367
400	V_k	12.55	8.07	5.94	5.21	4.70	3.89	3.32
	$X_{0,25}$	9.60	7.43	6.26	5.78	5.51	4.97	4.57
	P_s	66.43	27.47	14.88	11.45	9.32	6.38	4.65
	Lw(A)	53	42	37	34	31	27	23
600	V_k		12.10	8.91	7.82	7.06	5.84	4.98
	$X_{0,25}$		11.13	9.38	8.68	8.27	7.47	6.86
	P_s		61.75	33.48	25.79	21.02	14.38	10.46
	Lw(A)		53	47	43	41	37	34
800	V_k			11.89	10.43	9.41	7.79	6.64
	$X_{0,25}$			12.52	11.58	11.02	9.96	9.15
	P_s			59.62	45.88	37.35	25.60	18.59
	Lw(A)			54	51	48	44	41
1000	V_k					11.76	9.73	8.30
	$X_{0,25}$					13.77	12.44	11.44
	P_s					58.33	39.93	29.05
	Lw(A)					54	50	46
1200	V_k						11.68	9.96
	$X_{0,25}$						14.93	13.72
	P_s						57.54	41.84
	Lw(A)						55	51
1600	V_k							13.28
	$X_{0,25}$							18.30
	P_s							74.38
	Lw(A)							58
2000	V_k							
	$X_{0,25}$							
	P_s							
	Lw(A)							
2400	V_k							
	$X_{0,25}$							
	P_s							
	Lw(A)							
2800	V_k							
	$X_{0,25}$							
	P_s							
	Lw(A)							

2040 Budaörs Gyár utca 2.
BITEP Ipari park

info@cairox.hu

+36 23 44 41 33

SHN GALVA

SHN GALVA	LxH	500x150	400x200 800x100	600x150 300x300	500x200 1000x100	700x150	800x150 600x200 400x300 1200x100	700x200
Q	A_{eff}	0.0395	0.0423	0.0479	0.0534	0.0562	0.0646	0.0757
25	V_k							
	$X_{0,25}$							
	P_s							
	Lw(A)							
50	V_k							
	$X_{0,25}$							
	P_s							
	Lw(A)							
75	V_k							
	$X_{0,25}$							
	P_s							
	Lw(A)							
100	V_k	0.76						
	$X_{0,25}$	1.07						
	P_s	0.24						
	Lw(A)	<20						
125	V_k	0.95	0.83	0.79				
	$X_{0,25}$	1.34	1.29	1.35				
	P_s	0.38	0.29	0.26				
	Lw(A)	<20	<20	<20				
150	V_k	1.14	0.99	0.94	0.78	0.81	0.65	
	$X_{0,25}$	1.61	1.54	1.61	1.35	1.50	1.23	
	P_s	0.55	0.41	0.37	0.26	0.28	0.18	
	Lw(A)	<20	<20	<20	<20	<20	<20	
200	V_k	1.52	1.32	1.26	1.05	1.07	0.87	0.74
	$X_{0,25}$	2.15	2.06	2.16	1.82	1.98	1.65	1.59
	P_s	0.97	0.73	0.67	0.46	0.48	0.32	0.23
	Lw(A)	<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20
250	V_k	1.90	1.65	1.57	1.31	1.34	1.08	0.92
	$X_{0,25}$	2.68	2.57	2.69	2.27	2.47	2.05	1.97
	P_s	1.52	1.15	1.04	0.72	0.76	0.49	0.36
	Lw(A)	<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20
300	V_k	2.28	1.98	1.89	1.57	1.61	1.30	1.11
	$X_{0,25}$	3.22	3.09	3.24	2.72	2.97	2.46	2.38
	P_s	2.19	1.65	1.51	1.04	1.09	0.71	0.52
	Lw(A)	<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20

2040 Budaörs Gyár utca 2.
BITEP Ipari park
info@cairox.hu
+36 23 44 41 33

SHN GALVA	LxH	500x150	400x200 800x100	600x150 300x300	500x200 1000x100	700x150	800x150 600x200 400x300 1200x100	700x200
Q	A_{eff}	0.0395	0.0423	0.0479	0.0534	0.0562	0.0646	0.0757
400	V_k	3.04	2.64	2.52	2.09	2.15	1.73	1.48
	$X_{0,25}$	4.29	4.12	4.32	3.63	3.97	3.28	3.17
	P_s	3.90	2.94	2.68	1.84	1.95	1.26	0.92
	Lw(A)	23	<20	<20	<20	<20	<20	<20
600	V_k	4.56	3.96	3.78	3.14	3.22	2.60	2.21
	$X_{0,25}$	6.44	6.18	6.48	5.45	5.95	4.93	4.74
	P_s	8.77	6.61	6.03	4.16	4.37	2.85	2.06
	Lw(A)	32	32	31	27	25	23	<20
800	V_k	6.08	5.28	5.03	4.18	4.29	3.46	2.95
	$X_{0,25}$	8.59	8.24	8.62	7.25	7.92	6.55	6.32
	P_s	15.59	11.76	10.67	7.37	7.76	5.05	3.67
	Lw(A)	39	39	37	34	32	30	26
1000	V_k	7.60	6.60	6.29	5.23	5.37	4.33	3.69
	$X_{0,25}$	10.74	10.30	10.78	9.08	9.91	8.20	7.91
	P_s	24.36	18.37	16.69	11.54	12.16	7.91	5.74
	Lw(A)	44	44	43	40	38	35	33
1200	V_k	9.13	7.92	7.55	6.27	6.44	5.19	4.43
	$X_{0,25}$	12.90	12.36	12.94	10.88	11.89	9.83	9.49
	P_s	35.16	26.45	24.04	16.58	17.49	11.36	8.28
	Lw(A)	49	49	47	44	42	40	37
1600	V_k	12.17	10.57	10.07	8.36	8.59	6.92	5.90
	$X_{0,25}$	17.19	16.49	17.26	14.51	15.86	13.11	12.64
	P_s	62.46	47.12	42.77	29.48	31.12	20.20	14.68
	Lw(A)	56	57	55	52	49	47	44
2000	V_k				10.46	10.74	8.65	7.38
	$X_{0,25}$				18.15	19.83	16.39	15.82
	P_s				46.14	48.65	31.56	22.97
	Lw(A)				58	55	53	50
2400	V_k							8.86
	$X_{0,25}$							18.99
	P_s							33.11
	Lw(A)							55
2800	V_k							
	$X_{0,25}$							
	P_s							
	Lw(A)							

SHN GALVA

SHN GALVA	LxH	500x300 1000x150	800x200 400x400	1200x150 600x300	1000x200 500x400	700x300	500x500	1200x200 800x300 600x400
Q	A_{eff}	0.0813	0.0869	0.9800	0.1092	0.1147	0.1370	0.1410
25	V_k							
	$X_{0,25}$							
	P_s							
	Lw(A)							
50	V_k							
	$X_{0,25}$							
	P_s							
	Lw(A)							
75	V_k							
	$X_{0,25}$							
	P_s							
	Lw(A)							
100	V_k							
	$X_{0,25}$							
	P_s							
	Lw(A)							
125	V_k							
	$X_{0,25}$							
	P_s							
	Lw(A)							
150	V_k							
	$X_{0,25}$							
	P_s							
	Lw(A)							
200	V_k							
	$X_{0,25}$							
	P_s							
	Lw(A)							
250	V_k	0.84	0.80					
	$X_{0,25}$	1.89	1.88					
	P_s	0.30	0.27					
	Lw(A)	<20	<20					
300	V_k	1.01	0.97	0.83	0.77	0.71		
	$X_{0,25}$	2.28	2.28	2.04	2.02	1.93		
	P_s	0.43	0.40	0.29	0.25	0.21		
	Lw(A)	<20	<20	<20	<20	<20		

2040 Budaörs Gyár utca 2.
BITEP Ipari park
info@cairox.hu
+36 23 44 41 33

SHN GALVA	LxH	500x300 1000x150	800x200 400x400	1200x150 600x300	1000x200 500x400	700x300	500x500	1200x200 800x300 600x400
Q	A_{eff}	0.0813	0.0869	0.9800	0.1092	0.1147	0.1370	0.1410
400	V_k	1.34	1.29	1.11	1.02	0.95	0.78	0.83
	$X_{0,25}$	3.02	3.03	2.73	2.68	2.59	2.35	2.46
	P_s	0.76	0.70	0.52	0.44	0.38	0.26	0.29
	Lw(A)	<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20
600	V_k	2.02	1.93	1.67	1.54	1.42	1.18	1.24
	$X_{0,25}$	4.55	4.54	4.11	4.04	3.87	3.54	3.67
	P_s	1.72	1.57	1.18	1.00	0.85	0.59	0.65
	Lw(A)	<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20
800	V_k	2.69	2.57	2.22	2.05	1.90	1.57	1.65
	$X_{0,25}$	6.06	6.05	5.46	5.38	5.18	4.71	4.88
	P_s	3.05	2.79	2.08	1.77	1.52	1.04	1.15
	Lw(A)	24	23	21	<20	<20	<20	<20
1000	V_k	3.36	3.22	2.78	2.56	2.37	1.96	2.07
	$X_{0,25}$	7.57	7.57	6.84	6.72	6.46	5.88	6.13
	P_s	4.76	4.37	3.26	2.76	2.37	1.62	1.81
	Lw(A)	31	30	26	24	24	22	21
1200	V_k	4.03	3.86	3.34	3.07	2.85	2.35	2.48
	$X_{0,25}$	9.08	9.08	8.22	8.05	7.77	7.05	7.34
	P_s	6.85	6.28	4.70	3.97	3.43	2.33	2.59
	Lw(A)	35	34	31	30	29	25	25
1600	V_k	5.38	5.15	4.45	4.10	3.80	3.14	3.31
	$X_{0,25}$	12.13	12.11	10.95	10.76	10.35	9.43	9.80
	P_s	12.21	11.19	8.35	7.09	6.09	4.16	4.62
	Lw(A)	42	41	38	36	36	32	32
2000	V_k	6.72	6.43	5.56	5.12	4.74	3.92	4.14
	$X_{0,25}$	15.15	15.12	13.68	13.43	12.92	11.77	12.25
	P_s	19.05	17.44	13.04	11.06	9.48	6.48	7.23
	Lw(A)	47	46	43	42	41	36	38
2400	V_k	8.07	7.72	6.67	6.15	5.69	4.70	4.96
	$X_{0,25}$	18.19	18.16	16.41	16.13	15.50	14.11	14.68
	P_s	27.47	25.14	18.76	15.95	13.65	9.32	10.38
	Lw(A)	52	51	48	46	45	41	42
2800	V_k	9.41	9.01	7.79	7.17	6.64	5.49	5.79
	$X_{0,25}$	21.21	21.19	19.17	18.81	18.09	16.48	17.14
	P_s	37.35	34.24	25.59	21.68	18.59	12.71	14.14
	Lw(A)	57	56	52	51	49	45	46

SHN GALVA

SHN GALVA	LxH	500x300 1000x150	800x200 400x400	1200x150 600x300	1000x200 500x400	700x300	500x500	1200x200 800x300 600x400
Q	A_{eff}	0.0813	0.0869	0.9800	0.1092	0.1147	0.1370	0.1410
3200	V_k			8.90	8.19	7.59	6.27	6.62
	$X_{0,25}$			21.90	21.48	20.68	18.82	19.59
	P_s			33.41	28.28	24.30	16.58	18.48
	Lw(A)			56	55	53	48	49
3600	V_k					8.54	7.06	7.45
	$X_{0,25}$					23.27	21.19	22.05
	P_s					30.76	21.02	23.41
	Lw(A)					56	52	53
4000	V_k						7.84	8.27
	$X_{0,25}$						23.54	24.48
	P_s						25.93	28.84
	Lw(A)						54	55
4500	V_k							9.31
	$X_{0,25}$							27.56
	P_s							36.56
	Lw(A)							59
5000	V_k							
	$X_{0,25}$							
	P_s							
	Lw(A)							
5500	V_k							
	$X_{0,25}$							
	P_s							
	Lw(A)							
6000	V_k							
	$X_{0,25}$							
	P_s							
	Lw(A)							

2040 Budaörs Gyár utca 2.
BITEP Ipari park
info@cairox.hu
+36 23 44 41 33

SHN GALVA	LxH	700x400	1000x300 600x500	800x400	1200x300	800x500 1000x400	1200x400	1000x500
Q	A_{eff}	0.1537	0.1649	0.1760	0.2030	0.2206	0.2758	0.2764
400	V_k	0.70	0.66					
	$X_{0,25}$	2.22	2.18					
	P_s	0.21	0.18					
	Lw(A)	<20	<20					
600	V_k	1.05	0.99	0.91	0.82	0.73		
	$X_{0,25}$	3.33	3.27	3.08	2.96	2.76		
	P_s	0.46	0.41	0.35	0.28	0.22		
	Lw(A)	<20	<20	<20	<20	<20		
800	V_k	1.40	1.32	1.22	1.09	0.97	0.81	0.77
	$X_{0,25}$	4.44	4.36	4.13	3.93	3.66	3.35	3.24
	P_s	0.83	0.73	0.63	0.50	0.40	0.28	0.25
	Lw(A)	<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20
1000	V_k	1.75	1.65	1.52	1.37	1.21	1.01	0.96
	$X_{0,25}$	5.56	5.45	5.15	4.95	4.57	4.17	4.03
	P_s	1.29	1.15	0.97	0.79	0.62	0.43	0.39
	Lw(A)	<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20
1200	V_k	2.10	1.98	1.83	1.64	1.46	1.21	1.15
	$X_{0,25}$	6.67	6.54	6.20	5.92	5.52	5.00	4.83
	P_s	1.86	1.65	1.41	1.34	0.90	0.62	0.56
	Lw(A)	21	21	21	<20	<20	<20	<20
1600	V_k	2.80	2.63	2.44	2.19	1.94	1.61	1.54
	$X_{0,25}$	8.89	8.68	8.27	7.91	7.33	6.65	6.47
	P_s	3.31	2.92	2.51	2.02	1.59	1.09	1.00
	Lw(A)	29	28	27	24	22	<20	<20
2000	V_k	3.50	3.29	3.05	2.73	2.43	2.01	1.92
	$X_{0,25}$	11.11	10.86	10.33	9.85	9.18	8.30	8.07
	P_s	5.17	4.57	3.92	3.14	2.49	1.70	1.55
	Lw(A)	34	33	32	29	27	23	22
2400	V_k	4.20	3.95	3.66	3.28	2.91	2.42	2.30
	$X_{0,25}$	13.33	13.04	12.40	11.84	10.99	10.00	9.66
	P_s	7.44	6.58	5.65	4.54	3.57	2.47	2.23
	Lw(A)	39	38	36	33	32	27	26
2800	V_k	4.89	4.61	4.27	3.83	3.40	2.82	2.69
	$X_{0,25}$	15.52	15.22	14.47	13.83	12.85	11.65	11.30
	P_s	10.08	8.96	7.70	6.19	4.88	3.35	3.05
	Lw(A)	43	42	40	37	35	31	30

SHN GALVA

SHN GALVA	LxH	700x400	1000x300 600x500	800x400	1200x300	800x500 1000x400	1200x400	1000x500
Q	A_{eff}	0.1537	0.1649	0.1760	0.2030	0.2206	0.2758	0.2764
3200	V_k	5.59	5.27	4.88	4.37	3.88	3.22	3.07
	$X_{0,25}$	17.75	17.40	16.53	15.77	14.66	13.30	12.90
	P_s	13.18	11.71	10.04	8.05	6.35	4.37	3.97
	Lw(A)	46	45	43	41	39	34	33
3600	V_k	6.29	5.93	5.49	4.92	4.37	3.63	3.46
	$X_{0,25}$	19.97	19.57	18.60	17.76	16.51	15.00	14.54
	P_s	16.69	14.83	12.71	10.21	8.05	5.56	5.05
	Lw(A)	49	48	46	43	42	37	36
4000	V_k	6.99	6.58	6.10	5.47	4.85	4.03	3.84
	$X_{0,25}$	22.19	21.72	20.67	19.75	18.32	16.65	16.13
	P_s	20.61	18.26	15.69	12.62	9.92	6.85	6.22
	Lw(A)	52	51	49	46	44	40	38
4500	V_k	7.87	7.41	6.86	6.15	5.46	4.53	4.32
	$X_{0,25}$	24.99	24.46	23.24	22.20	20.63	18.72	18.15
	P_s	26.12	23.16	19.85	15.95	12.57	8.65	7.87
	Lw(A)	55	54	52	49	47	43	42
5000	V_k	8.74	8.23	7.62	6.84	6.06	5.04	4.80
	$X_{0,25}$	27.75	27.17	25.81	24.69	22.89	20.82	20.17
	P_s	32.22	28.57	24.49	19.73	15.49	10.71	9.72
	Lw(A)	58	57	55	52	50	45	44
5500	V_k					6.67	5.54	5.28
	$X_{0,25}$					25.20	22.89	22.19
	P_s					18.76	12.94	11.76
	Lw(A)					53	47	46
6000	V_k					7.28	6.04	5.76
	$X_{0,25}$					27.50	24.95	24.20
	P_s					22.35	15.39	13.99
	Lw(A)					56	50	48

2040 Budaörs Gyár utca 2.
BITEP Ipari park
info@cairox.hu
+36 23 44 41 33