

ALKALMAZÁS

A megfelelő tapadás érdekében a felületet elő kell készíteni: távolítsa el minden port, szennyeződést, olajat, zsírt és egyéb lerakódást.

A legjobb eredmény érdekében a ragasztó és a ragasztandó felületek hőmérséklete legalább **18°C** legyen. Ha a terméket **-1°C** alatti hőmérsékleten tárolták, használat előtt szobahőmérsékleten melegítse fel egy meleg helyiségben (ne haladja meg a 49°C-ot). A megfelelő eredmény érdekében használat előtt alaposan keverje fel.

A ragasztó körülbelül **5-10 perc alatt** tapadósá válik. A magas páratartalom lassítja, a magasabb hőmérséklet pedig gyorsítja a száradást. A ragasztó nyitott ideje körülbelül **30 perc**, amennyiben mindkét ragasztandó felületre felhordják, **21°C** hőmérséklet és **35% relatív páratartalom** mellett.

Ragasztás menete:

1. Vigyen fel egy vékony réteg ragasztót mindkét illesztendő felületre.
2. Hagyja a ragasztót enyhén tapadósá válni.
3. Az elemeket erős, egyenletes nyomással illessze össze.

Ha a ragasztó túlságosan megszáradt, vigyen fel egy újabb vékony réteget az egyik felületre, várja meg, amíg ismét enyhén tapadósá válik, majd ragassza össze a felületeket.

Az **50% feletti relatív páratartalom** opálosodást (a nedvesség kicsapódását a felületen) és látszólagos, de nem megfelelő kötést okozhat. Ennek elkerülése érdekében a K-FLEX 82-104°C hőmérsékletű kényszerszáritást javasol. A kényszerszáritás a hordozó oldószer gyorsabb eltávolítását is elősegíti.

A K-FLEX® 420 kontakt ragasztó felhordható:

- szórással
- ecsettel
- hengerrel

Szórásos felhordásnál 2:1 áttételű, elválasztott kialakítású szórás alkalmazása javasolt. A tömlők legyenek nejlon- vagy PVA-bélésűek. A ragasztóval érintkező tömítések és tömszelencék PTFE (teflon) anyagból készüljenek.

Szórásos felhordásnál:

- levegőnyomás: 80 psi (kb. 5,5 bar)
- anyagáram: kb. 177 ml/perc

Ecsetes vagy hengeres felhordásnál hagyományos, oldószeres festékekhez használatos ecsetek és hengerek alkalmazhatók.

Figyelmeztetés

- A még meg nem kötött ragasztó közvetlen érintkezése irritálja a szemet, és bőrirritációt is okozhat.
- A gőzök túlzott belégzése irritálhatja a szemet, az orrot és a torkot.
- Kerülje a szemmel és a bőrrel való érintkezést.
- Csak megfelelő szellőzés mellett használja.
- Ne érintse meg kontaktlencséit ragasztóval szennyezett kézzel.
- Szembe kerülés esetén azonnal öblítse a szemet bő vízzel legalább 15 percig, majd forduljon orvoshoz.
- Bőrre kerülés esetén távolítsa el a ragasztót, majd az érintett területet mossa le vízzel.
- Gyermekektől elzárva tartandó.

