

GYORS KIVÁLASZTÁSI TÁBLÁZAT


	Fűtési teljesítmény		ΔT levegő		Légszállítás	Közeg nyomásesés	Tömegáram
	Q [kW]	Q [kW]	T ⁽¹⁾ [°C]	T ⁽²⁾ [°C]	V [m ³ /h]	dP [kPa]	[l/s]
CWAR 400x200-2	12.38	8.25	26.30	17.60	1300.00	9/4,5	0,14/0,09
CWAR 400x200-4	20.83	14.05	44.30	29.90	1300.00	6,7/3,5	0,24/0,16
CWAR 500x250-2	19.50	12.60	29.00	18.64	2000.00	5,8/2,6	0,24/0,15
CWAR 500x250-4	30.00	20.10	44.50	29.80	2000.00	7,7/3,9	0,37/0,24
CWAR 500x300-2	24.32	16.22	29.30	19.50	2300.00	8,5/4,2	0,28/0,18
CWAR 500x300-4	37.58	25.35	45.20	30.50	2300.00	6,3/3,1	0,42/0,28
CWAR 600x300-2	28.13	18.98	28.80	19.40	2700.00	7,1/3,5	0,33/0,21
CWAR 600x300-4	46.52	31.77	47.70	32.60	2700.00	9/4,5	0,55/0,37
CWAR 600x350-2	29.40	19.40	28.20	18.60	3100.00	9,5/4,7	0,36/0,24
CWAR 600x350-4	50.40	34.10	48.30	32.70	3100.00	9,6/4,9	0,62/0,41
CWAR 700x400-2	45.37	30.32	27.30	18.20	4600.00	8,7/4,3	0,51/0,33
CWAR 700x400-4	77.61	53.38	46.70	32.10	4600.00	15,5/5,6	0,84/0,56
CWAR 800x500-2	72.70	47.35	25.80	16.80	7800.00	9/4,2	0,84/0,54
CWAR 800x500-4	118.65	78.15	42.10	27.70	7800.00	16,5/8,2	1,38/0,92
CWAR 1000x500-2	91.95	61.07	26.80	17.80	9500.00	13,4/6,6	1,09/0,71
CWAR 1000x500-4	149.43	100.37	43.50	29.20	9500.00	20,3/10,1	1,66/1,11

A fenti értékek 0°C beszívott levegő hőmérsékletre és 80/60°C⁽¹⁾ valamint 60/40°C⁽²⁾ előremenő/visszatérő víz hőmérséklet mellett értendők.




GYORS KIVÁLASZTÁSI GÖRBE

Hőmérséklet-növekedés a légszállítás függvényében, 80°/60°C-os víznél




- ① CWAR 400x200-2
- ② CWAR 500x250-2
- ③ CWAR 500x300-2
- ④ CWAR 600x300-2
- ⑤ CWAR 600x350-2
- ⑥ CWAR 700x400-2
- ⑦ CWAR 800x500-2
- ⑧ CWAR 1000x500-2

Légoldali nyomásvesztés a légszállítás függvényében



GYORS KIVÁLASZTÁSI GÖRBE

Hőmérséklet-növekedés a légszállítás függvényében, 80°/60°C-os víznél



- ① CWAR 400x200-4
- ② CWAR 500x250-4
- ③ CWAR 500x300-4
- ④ CWAR 600x300-4
- ⑤ CWAR 600x350-4
- ⑥ CWAR 700x400-4
- ⑦ CWAR 800x500-4
- ⑧ CWAR 1000x500-4

Légoldali nyomásvesztés a légszállítás függvényében

